

Lima, 22 de Noviembre del 2021

RESOLUCION GERENCIAL N° 000643-2021/GAD/RENIEC

VISTOS:

Los Memorandos Nos 002333 y 002480-2021/GRI/SGPI/RENIEC de fechas 27.oct.2021 y 12.nov.2021 de la Sub Gerencia de Procesamiento de Identificación y el INFORME N° 000431-2021/GAD/SGSG/RENIEC de fecha 19.nov.2021 de la Sub Gerencia de Servicios Generales;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Memorandos Nos 002333 y 2480-2021/GRI/SGPI/ RENIEC, se alcanza los siguientes Informes, elaborados por la Sub Gerencia de Soporte Técnico Operativo, respecto de la revisión de la operatividad de los bienes muebles propiedad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, detallados en el anexo adjunto;

- Informe N° 000038-2021/JRP/STMA/SGSTO/GTI/RENIEC de fecha 15-Oct-2021
- Informe N° 000123-2021/CAA/RE/SGSTO/GTI/RENIEC de fecha 28-Set-2021
- Informe N° 000007-2021/JBS/GTI/SGSTO/RENIEC de fecha 06.Oct.2021
- Informe N° 000130-2021/CAA/RE/SGSTO/GTI/RENIEC de fecha 14-Oct-2021
- Informe N° 000131-2021/CAA/RE/SGSTO/GTI/RENIEC de fecha 14-Oct-2021

Que, en el Informe del visto, la Sub Gerencia de Servicios Generales en consideración a lo mencionado precisa que los bienes no son útiles para el Sistema Educativo;

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y el numeral 6.2.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, y en el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada mediante Resolución N° 008-2020-EF/54.01, modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, la Sub Gerencia de Servicios Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento y mediante el Informe del visto, recomienda a la Gerencia de Administración aprobar la baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, para su disposición final según lo establecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN y el numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias aprobadas con Decretos Supremos N° 007-2010-VIVIENDA y N° 013-2012-VIVIENDA, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM y Directiva N° 001-2020-EF/54.01 aprobada por Resolución N° 008-2020-EF/54.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el inciso k) del Artículo 33° del Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 86-2021/JNAC/RENIEC;



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la baja por la causal de **RAEE** de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales y la Sub Gerencia de Contabilidad procedan con la extracción patrimonial y contable de los bienes muebles.

Artículo 3º.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales coordine y ejecute la disposición final de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son de utilidad para el Sistema Educativo.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Imagen Institucional, a efectos que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, publique en el portal institucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo establecido en el numeral 7.2.1.de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimiento para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE".

Artículo 5º.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de realizada la publicación en el portal institucional, remita a la Dirección General de Abastecimiento del MEF copia de la presente Resolución Gerencial y anexo adjunto, según lo establecido en la norma citada en el artículo anterior.

Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de Procesamiento de Identificación, a efectos de que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, se envíe a la Sub Gerencia de Servicios Generales los bienes muebles dados de baja, para su respectiva custodia y posterior trámite para su disposición final.

Artículo 7º.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de Logística y Sub Gerencia de Contabilidad para conocimiento y fines, procediéndose asimismo al registro correspondiente en el Módulo SINABIP.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

(YMJS/MVVB/gmv)



ANEXO DE LA RESOLUCION GERENCIAL N° 643-2021/GAD/RENIEC

RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

ENTIDAD: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Item N°	Código Patrimonial (1)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Sub Categoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (KG)	Peso Neto Total (T)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)
1	74086350-0571	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
2	74086350-0732	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
3	74086350-0743	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
4	74086350-0838	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
5	74086350-0852	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
6	74086350-0857	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
7	74086350-0871	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
8	74086350-0876	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
9	74086350-0899	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
10	74086350-0968	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
11	74086350-0975	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
12	74086350-0988	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
13	74086350-0990	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
14	74086350-3653	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
15	74086350-3660	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
16	74086350-3661	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
17	74086350-3662	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	363.47	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
18	74086350-3664	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	363.47	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
19	74086350-3666	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	363.47	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO

La impresión de este ejemplar es una copia autentica de un documento electrónico archivado en el RENIEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://gestdocinterop.reniec.gob.pe/verificadoc/index.htm> e ingresando la siguiente clave: **KQOZkfABbi**



20	74086350-3667	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	363.47	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
21	74086350-3673	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	363.47	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
22	74086350-4093	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	SYMBOL	9105.0301	299.30	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
23	74088187-1032	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
24	74088187-1035	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
25	74088187-1054	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
26	74088187-2758	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
27	74088187-2782	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
28	74088187-2897	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
29	74088187-2955	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
30	74088187-3121	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
31	74088187-3123	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
32	74088187-3213	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
33	74088187-3230	MONITOR PLANO	LENVO	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
34	74088187-3838	MONITOR PLANO	LG	9105.0301	445.72	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	2.66	0.00266	COMPLETO	INOPERATIVO
35	74089500-2024	TECLADO - KEYBOARD	IBM	9105.0301	171.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
36	74089500-2706	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	9105.0301	80.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
37	74089500-2937	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	173.75	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
38	74089500-2945	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	173.75	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
39	74089500-2946	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	173.75	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
40	74089500-4566	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	39.14	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
41	74089500-4572	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	39.14	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
42	74089500-4576	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	39.14	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
43	74089500-4841	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
44	74089500-4975	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
45	74089500-5101	TECLADO - KEYBOARD	LENVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO



46	74089500-5109	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
47	74089500-5119	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
48	74089500-5128	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
49	74089500-5147	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
50	74089500-5156	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
51	74089500-5166	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	105.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
52	74089500-6483	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	173.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
53	74089500-6577	TECLADO - KEYBOARD	DELL	9105.0301	110.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
54	74089500-6649	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	55.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.79	0.00079	COMPLETO	INOPERATIVO
55	74089500-7389	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	81.28	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
56	74089500-7892	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	80.38	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
57	74089500-7901	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	80.38	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
58	74089500-7919	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	80.38	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
59	74089500-8008	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	80.38	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
60	74089500-8068	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	80.38	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
61	74089500-8090	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	110.20	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
62	74089500-8338	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	81.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
63	74089500-9375	TECLADO - KEYBOARD	DELL	9105.0301	84.50	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
64	74089500-9541	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	9105.0301	39.04	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	0.88	0.00088	COMPLETO	INOPERATIVO
65	74089500-9894	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
66	74089500-9914	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
67	74089500-9915	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO



68	74089500-9918	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
69	74089500-9933	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
70	74089500-9957	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	23.60	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
71	74089950-3743	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HEWLETT PACKARD	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	7.65	0.00765	COMPLETO	INOPERATIVO
72	74089950-4859	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELL	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	8.25	0.00825	COMPLETO	INOPERATIVO
73	74089950-6581	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HEWLETT PACKARD	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	7.65	0.00765	COMPLETO	INOPERATIVO
TOTALES					3,569.91				73	93.97	0.08		

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo-Incompleto

(4) Condición: Operativo-Inoperativo

